

标准值及扩展不确定度表

编号	项目	质量分数 (mg/kg)					
		Cr	总 As	Cd	Hg	Pb	无机 As
GBW(E) 100348	标准值	0.064	0.23	0.24	0.005	0.12	0.18
	扩展不确定度	0.008	0.03	0.01	0.001	0.02	0.03
GBW(E) 100349	标准值	0.056	0.25	0.41	0.0041	0.15	0.19
	扩展不确定度	0.009	0.03	0.02	0.0008	0.02	0.03
GBW(E) 100350	标准值	0.046	0.16	0.32	0.0043	0.071	(0.13)
	扩展不确定度	0.008	0.02	0.02	0.0005	0.008	
GBW(E) 100351	标准值	0.043	0.15	0.42	0.0036	0.11	0.12
	扩展不确定度	0.008	0.02	0.02	0.0009	0.01	0.02
GBW(E) 100352	标准值	0.040	0.19	0.87	0.0033	0.056	0.15
	扩展不确定度	0.006	0.02	0.04	0.0009	0.007	0.02
GBW(E) 100353	标准值	0.050	0.18	0.48	0.004	0.042	0.14
	扩展不确定度	0.006	0.02	0.02	0.001	0.005	0.02
GBW(E) 100354	标准值	0.06	0.11	1.28	0.0037	0.10	(0.084)
	扩展不确定度	0.01	0.02	0.03	0.0006	0.01	
GBW(E) 100355	标准值	0.045	0.11	0.99	0.0037	0.071	0.08
	扩展不确定度	0.006	0.01	0.03	0.0007	0.008	0.01
GBW(E) 100356	标准值	0.05	0.106	1.72	0.004	0.25	0.078
	扩展不确定度	0.01	0.008	0.06	0.001	0.02	0.009
GBW(E) 100357	标准值	0.063	0.105	2.16	0.0038	0.11	0.081
	扩展不确定度	0.007	0.008	0.06	0.0008	0.02	0.008
GBW(E) 100358	标准值	0.053	0.16	0.62	0.0038	0.064	0.13
	扩展不确定度	0.008	0.02	0.03	0.0009	0.007	0.02
GBW(E) 100359	标准值	0.034	0.15	0.030	0.0040	0.062	0.13
	扩展不确定度	0.009	0.02	0.004	0.0008	0.005	0.02
GBW(E) 100360	标准值	0.052	0.12	0.22	0.003	0.049	(0.082)
	扩展不确定度	0.007	0.02	0.02	0.001	0.007	
GBW(E) 100361	标准值	0.050	0.12	0.11	0.0027	0.037	0.089
	扩展不确定度	0.009	0.01	0.01	0.0005	0.003	0.005
GBW(E) 100362	标准值	0.05	0.061	0.007	(0.0017)	0.11	0.046
	扩展不确定度	0.01	0.007	0.003		0.01	0.007

注: () 中为参考值